

学校施設建築歴一覧（令和4年2月現在）

学校名	50年以上経過			40～50年経過			30～40年経過			20～30年経過			10～20年経過			0～10年経過		
	S46以前			S47～S56			S57～H3			H4～H13			H14～H23			H24～R3		
	建築年	建屋名 (台帳番号)	耐震化年	建築年	建屋名 (台帳番号)	耐震化年	建築年	建屋名 (台帳番号)	耐震化年	建築年	建屋名 (台帳番号)	耐震化年	建築年	建屋名 (台帳番号)	耐震化年	建築年	建屋名 (台帳番号)	耐震化年
1 木津小学校	S31 南棟⑦ S31 西棟⑧ ※R3年度解体	H21 H21		S52 北棟⑯ S55 東棟⑬ S56 屋体⑭-1	H13 H23 —													
2 相楽小学校	S33 北棟③-1	H22		S51 南棟⑥ S55 中棟⑰ S56 屋体⑯	H11 H23 H23		S60 北棟⑱-1	—										
3 高の原小学校							S61 南棟① S61 中棟② S61 多目的ホール③ S61 北棟④ S61 屋体⑤ H2 北棟⑧	— — — — — —										
4 相楽台小学校										H5 北棟① H5 北棟② H5 南棟③ H5 屋体④	— — — —							
5 木津川台小学校							H3 北棟① H3 南棟② H3 屋体③	— — —				H22 増築棟⑥	—					
6 梅美台小学校										H9 北棟① H9 中棟② H9 南棟③ H9 中棟④ H9 屋体⑤	— — — — —				H24 増築棟⑩ H26 増築棟⑫	— —		
7 州見台小学校												H19 屋体①-1 H19 北棟①-2 H19 南棟② H22 新棟⑥	— — — —					
8 城山台小学校																H26 校舎棟① H26 屋体② R3 増築棟⑥	— — —	
9 加茂小学校	S44 南棟②-1 S44 南棟②-2 S46 南棟②-3	H12 H12 H12		S47 屋体⑩	H12		S58 管理棟⑲ S58 中棟⑳	— —				H22 増築棟㉘	—					
10 恭仁小学校	S11 屋体① S11 校舎②-1 S30 校舎②-2	H27 H27・28 H27																
11 南加茂台小学校							S57 東棟① S57 北棟②・⑥ S57 西棟③ S57 南棟④ S57 屋体⑤ S61 南棟⑪ H1 フレハブ棟⑰	— — — — — — —										
12 上狛小学校				S53 南棟⑮	H22		S57 屋体⑰	—								H29 特別教室棟⑱	—	
13 棚倉小学校							S58 別棟⑩ S60 屋体⑫	— —								H28 校舎棟⑬	—	
小学校計	9	9		8	8		22	22		9	9	6	6		7	7		
14 木津中学校																H26 校舎棟㉚ H26 屋体㉜	— —	
15 木津第二中学校							S61 昇降口棟① S61 中棟② S61 北棟③ S61 屋体④	— — — —	H5 南棟⑦	—								
16 木津南中学校												H23 校舎西① H23 校舎東② H23 屋体③-1・2	— — —					
17 泉川中学校							S57 南棟① S57 屋体④ S57 西棟⑰-1 S57 中棟⑱-1 S59 南棟⑨ S59 東棟⑩-1 S59 中棟⑱-2 S63 東棟⑩-2 S63 西棟⑰-2 H2 北棟⑯	— — — — — — — — — —										
18 山城中学校	S45 校舎棟①-1 S46 校舎棟①-2	H11 H11		S47 校舎棟①-3	H11		S59 別棟⑫	—				H18 屋体⑬-1・2	—					
中学校計	2	2		1	1		15	15		1	1	4	4		2	2		
合計	11	11		9	9		37	37		10	10	10	10		9	9		
累計	11	11		20	20		57	57		67	67	77	77		86	86		