

対策箇所一覧表

令和8年3月

点検箇所										対策実施内容	整備期間	対策結果	備考			
年度	一連番号	年度別番号	主路線名		従路線名		交差点名等	所在地	校園別	対策箇所図号	課題内容	対策(案)		短期	中～長期	完了日
平成26年度	1	1	市道	木335号線	市道	木91号線	城下橋北側交差点	木津川市相楽城下144付近	相楽小学校	相楽小学校①	車が高速で曲がる	路側線を引き直し、路側帯の幅を広くして速度の抑制	○		H27.3	ゼブラゾーンを設置して車両の速度を抑制するとともに、歩行空間を拡大した
	2	2	市道	木185号線				木津川市相楽丸塚32付近	相楽小学校	相楽小学校②	幅員狭小、路側帯無し 車が高速で通る	側溝に蓋をして歩行空間を確保する		○	H30.2	グリーンラインを設置し歩行者空間を確保した （「通学路減速」の路面標示を2箇所追加表示した）
	3	3	国道	163号線	市道	木185号線	丸塚交差点	木津川市相楽丸塚	相楽小学校	相楽小学校③	大型車両の通行が多く、横断時に危険を感じる	注意喚起の路面標示(看板設置) 「学童横断注意」	○		H27.3	国道163号沿い2箇所に「学童横断注意」の看板(高さ約3m)設置し、注意喚起を図った
	4	4	市道	木185号線				木津川市相楽片田・丸塚丸塚交差点～相楽神社参道	相楽小学校	相楽小学校④	通行車両が多く、危険	路側帯を確保する	○		H27.3	路側帯を設置し、歩行空間を確保した
	5	5	府道	相楽台桜ヶ丘線	市道	木404号線	高の原アーバン前	木津川市兜台2丁目	高の原小学校	高の原小学校①	坂道であり、道路横断時&自転車 で危険を感じる	自転車通行帯に注意喚起の路面標示 「通学路減速」	○		H26.12	自転車道に「通学路歩行者に注意・スピード落とせ」の路面シール表示
	6	6	市道	木43号線	市道	木66号線	木津警察署北東角 交差点付近	木津川市木津南垣外15	木津小学校	木津小学校①	人家密集交差点で見通し悪く危険	停止線の引き直し・路側帯の確保 路面標示「通学路減速」	○		H27.3	路側帯を設置し、歩行空間を確保した
平成27年度	7	1	府道	天理加茂木津線		JR上津踏切南側		木津川市木津上戸	木津小学校	木津小学校②	上津踏切南側の府道西側で一部歩道が切れており、歩道をつないでほしい	歩道の整備	○		H29.4	歩道の整備により、歩行空間を確保した
	8	2	府道	奈良加茂線		高田橋北側付近		木津川市加茂町里猿渡地区	加茂小学校	加茂小学校①	歩行者空間が確保されてなく、通行車両と接触しそうになり危険	車道の一部センターラインをなくして路側帯を拡幅し、歩車分離のラバーポールを設置		○	H29.3	側溝に蓋をし、グリーンラインを設置し歩行者空間を確保した
	9	3	府道	上柏城陽線	市道	山21号線		木津川市山城町綺田出垣外	棚倉小学校	棚倉小学校①	緑色は有るが、交差点角に防護柵がなく危険	交差点角の歩道に防護柵ポールを設置し車両の飛び込み防止を図る	○		H28.1	防護柵を設置し安全確保した
	10	4	市道	木43・木67・木76・木216・木92・木93号の一部				木津川市木津地域	木津小学校	木津小学校③	児童が集まってくる通学路であり、安全空間の確保	路側帯にグリーン色のライン表示を実施	○		H27.11	グリーンラインを設置し安全を確保した
	11	5	市道	木185・木199・木176・木91・木409号の一部				木津川市相楽地域(3箇所)	相楽小学校	相楽小学校⑤	児童が集まってくる通学路であり、安全空間の確保	路側帯にグリーン色のライン表示を実施	○		H27.11	グリーンラインを設置し安全を確保した
	12	6	市道	加1-8号線の一部				木津川市加茂里須原・南古田	加茂小学校	加茂小学校②	児童が集まってくる通学路であり、安全空間の確保	路側帯にグリーン色のライン表示を実施	○		H27.11	グリーンラインを設置し安全を確保した
	13	7	市道	加1-2・加1-3号線の一部				木津川市加茂町例幣	恭仁小学校	恭仁小学校①	児童が集まってくる通学路であり、安全空間の確保	路側帯にグリーン色のライン表示を実施	○		H27.11	グリーンラインを設置し安全を確保した
	14	8	市道	加4005号線の一部				木津川市南加茂台12丁目	南加茂台小学校	南加茂台小学校①	児童が集まってくる通学路であり、安全空間の確保	路側帯にグリーン色のライン表示を実施	○		H27.11	グリーンラインを設置し安全を確保した
	15	9	市道	山83号線の一部				木津川市山城町綺田、平尾	棚倉小学校	棚倉小学校②	児童が集まってくる通学路であり、安全空間の確保	路側帯にグリーン色のライン表示を実施	○		H27.11	グリーンラインを設置し安全を確保した
	16	10	市道	木1028号線			梅美台小学校正門前(運動場側)	木津川市梅美台1丁目5	梅美台小学校	梅美台小学校①	正門前の市道は保育所への送迎車両や通勤車両が多く、市道を横断するのが危険	横断歩道の設置	○		H28.3	横断歩道を設置し安全を確保した
	17	11	市道	木45・46号線		木47号線		木津川市木津内田山地域	木津小学校	木津小学校④	狭小急傾斜道路を、小中学生と車両および高校生が混在して通学しており危険	新たに歩道付きのアクセス道路(駅東線へ接続)を新設して、歩車分離と分散を図る	○		R4.3	新設工事を実施し、令和3年度末に完成し安全を確保した
	18	12	府道	上柏城陽線				木津川市綺田ノ木地区	棚倉小学校	棚倉小学校③	路側帯が狭く、車両が高速で通行することから、歩行空間を確保してほしい	側溝に蓋をして歩行空間を確保し、グリーン色のライン表示を実施	○		H29.3	側溝に蓋をし、グリーンラインを設置し歩行者空間を確保した
平成28年度	19	1	国道	163号線			恭仁小学校南側の国道163に架かる歩道橋	木津川市加茂町河原大門	恭仁小学校	恭仁小学校②	歩道橋南側路面の一部が劣化により浮き上がっており、つまずいて転倒落下の可能性がある	浮き上がっている歩道橋路面の補修	○		H28.5	路面補修を行い、安全確保した
	20	2	府道	けいはんな記念公園木津線(四ツ池通り)	市道	木606号線(いちよう通)		木津川市木津川台8丁目1付近	木津川台小学校	木津川台小学校①	認定こども園の開園による送迎車両から登下校児童の安全確保のため	府道東行車線に「スピード落とせ」の路面標示	○		H29.3	「スピード落とせ」の路面表示を行い、安全を確保した
	21	3	市道	木606号線(いちよう通)	府道	けいはんな記念公園木津線(四ツ池通り)		木津川市木津川台5丁目1付近	木津川台小学校	木津川台小学校②	認定こども園の開園による送迎車両から登下校児童の安全確保のため	市道南行車線に「学童横断注意」の路面標示	○		H28.9	「学童横断注意」の路面表示を行い、安全を確保した
	22	4	市道	木81号線				木津川市木津清水地区	木津小学校	木津小学校⑤	多くの児童が通る通学路であり、安全空間を確保する必要がある	路側帯にグリーン色のライン表示の実施(約250m)	○		H30.2	グリーンラインを設置し安全を確保した
	23	5	府道	天理加茂木津線			御霊神社前	木津川市木津宮ノ裏	木津小学校	木津小学校⑥	黄色の点滅式押しボタン信号であるが、車両が赤に切り替わっても信号無視して通過する車両が多い	歩行者ボタンを押した際に運転者に信号が替わることを認識させるため、車道の青色の点灯時間を長くする	○		H28.7	歩行者ボタンを押した際に、車道の三色信号(黄色)の時間を10秒に長くして運転者に信号が変わることを予告し、安全性を高めた
	24	6	国道	163号線	府道市道	奈良加茂線加1-1号線	海住山寺口交差点	木津川市加茂町岡崎中縄手35	恭仁小学校	恭仁小学校③	大型車両が通る国道163号を渡る横断歩道両端の路側帯スペースが狭く、待機するのに危険	横断歩道両端の溜まりスペースの設置もしくは歩道の設置	○		R1.5	令和元年5月完成し安全を確保した

# 対策箇所一覧表

令和8年3月

点検箇所										対策実施内容	整備期間		対策結果	備 考		
年度	一連番号	年度別番号	主路線名		従路線名	交差点名等	所在地	校園別	対策箇所図号	課題内容	対 策 (案)	短期	中～長期		完了日	
平成28年度	25	7	府道	天理加茂木津線		勝手神社前付近	木津川市加茂町大野大野～加茂町大野宮ノ谷	加茂小学校	加茂小学校③	狭小道路で車両が融合する際、路側帯に車両が入り歩行スペースがなくなり大変危険	歩道の設置整備		○		伐採工事を進めている。設計の一部見直しも行っており関係機関と調整中であり、完成時期を明確にする段階ではないが早期完成に向けて取り組んでいる。	
平成29年度	26	1	市道	木154号線		近鉄木津川台駅につながる市道	木津川市吐師高樋	木津川台小学校	木津川台小学校③	藤木川沿いの通学路であるが、豪雨時には道路が冠水し、通行が困難となる	河川及び道路の改修が新設道路の整備		○		令和9年度完成を目指し進めている	
	27	2	市道	木43号線		木津警察署前交差点から東側	木津川市木津殿城・雲村	木津小学校	木津小学校⑦	狭小道路を多くの児童が通る通学路であり、安全空間を確保する必要がある	路側帯にグリーン色のライン表示の実施	○		H30.2	グリーンライン路面表示を設置し安全を確保した(木津警察署前交差点に交差点マークを表示)	
	28	3	市道	加2018号線	市道	加1-8号線	加茂文化センター前	木津川市加茂町里南古田	加茂小学校	加茂小学校④	通学路であるT路交差点を、スピードを落とさず曲がる車両があり安全性が確保されていない	一旦停止の交通規制	○		H30.3	一旦停止の交通規制を行い安全性を高めた(交差点中央部にTの交差点マークを表示)
	29	4	市道	木43号線		JR踏切より東側	木津川市木津上戸	木津小学校	木津小学校⑧	児童の通学路であり、車両の通行が増加し歩行空間を確保する必要がある	歩道の新設が路側帯にグリーン色のライン表示の実施	○		H30.2	グリーンラインを設置し安全を確保した	
	30	5	府道	けいはんな記念公園木津線(四ツ池通り)	市道	木606号線(いちよう通)		木津川市木津川台8丁目1	木津川台小学校	木津川台小学校④	生徒児童の通学路である交差点で、こども園の開園に伴い交通量が増え横断するの危険	信号機の設置		○	H30.3	信号機と横断歩道を設置し安全を確保した
	31	6	市道	木27号線			木津川市梅谷中ノ平・中ノ島	梅美台小学校	梅美台小学校②	井関川と平行する市道が通学路で、転落防止の防護柵設置と歩行空間を確保する必要がある	歩道の整備と転落防護柵の設置		○	R4.3	転落防止柵の設置は完了した	
	32	7	市道	木52号線 木76号線			木津川市木津上戸	木津小学校	木津小学校⑨	車両が融合できない狭小道路を生徒が車を避けながら通学しており、大変危険	道路幅を拡幅して歩行空間の確保&新設道路整備による歩道の設置		○	R2.4	令和2年供用開始し安全を確保した	
平成30年度	33	1	市道	木185号線	市道	木114号線 木103号線	木津川市木津神田51前	木津小学校	木津小学校⑩	車両の抜け道になっており、高速で通行するので横断する際に危険	交差点マークの路面標示	○		H30.12	交差点マークの路面表示を行い、安全を確保した	
	34	2	市道	木185号線	市道	木103号線	木津川市木津町八ヶ坪1前	木津小学校	木津小学校⑪	車両の抜け道になっており、高速で通行するので横断する際に危険	交差点マークの路面標示	○		H30.12	交差点マークの路面表示を行い、安全を確保した	
	35	3	国道	163号線	市道	木185号線	丸塚交差点	木津川市相楽丸塚3-1南東角	相楽小学校	相楽小学校⑥	歩道だまりが狭く危険(住民からの要望)	歩道だまりの拡張 農業水路に蓋をして拡張予定		○	R2.10	歩道だまりの拡張、車止めの設置を完了した
	36	4	市道	山47号線			木津川市山城町緒田棚倉小学校の南東角の志天北・南橋	棚倉小学校	棚倉小学校④	橋桁が落下する危険性があり、鉄骨で一時補修しているが、水害や地震で落下する恐れがある	橋桁の完全修理が必要		○	R6.7	橋桁の架け替えを完了し安全を確保した	
平成31年度(令和元年度)	37	1	市道	木185号線			木津川市相楽丸塚15南側	相楽小学校	相楽小学校⑦	歩道が無く危険	歩道の設置等		○	R4.3	歩道の新設し、落下防止柵を設置して安全を確保した	
	38	2					木津川市相楽丸塚木津郵便局前から木津南後背の関水路	相楽小学校	相楽小学校⑧	水路に溝ぶたなく危険	溝蓋の設置等		○	R4.3	歩道の新設し、落下防止柵を設置して安全を確保した	
	39	3	主要地方道	奈良加茂線	市道	木800号線	梅美台交差点	木津川市梅美台2-1-1先	梅美台小学校	梅美台小学校③	加茂方面への右折車両がスピードを出して曲がる事が多く、安心して横断できない	右折矢印信号機の設置	○		R1.8	警察官による、交通取締を実施
	40	4	市道	1303号線	市道	1310号線	城山台7丁目と10丁目間の交差点	木津川市城山台7丁目 木津川市城山台10丁目	城山台小学校	城山台小学校①	木1303号線はスピードを出す車が多く、木1310号線との交差点が危険	交差点手前のカラー化等		○	R2.10	城山台地域を受け持つ、木津警察署木津南交番のミニ広報誌に、同所交差点の注意喚起を呼びかけ交差点のカラー化実施
	41	5	市道	1304号線	市道	1383号線	城山台6丁目と11丁目間の交差点	木津川市城山台6丁目 木津川市城山台11丁目	城山台小学校	城山台小学校②	木1303号線はスピードを出す車が多く、木1383号線との交差点が危険	交差点手前のカラー化等		○	R2.10	城山台地域を受け持つ、木津警察署木津南交番のミニ広報誌に、同所交差点の注意喚起を呼びかけ交差点のカラー化実施
令和2年度	42	1	市道	木773号線	市道	782号線(椎の木歩道橋)		木津川市相楽台5丁目3-1北西	相楽台小学校	相楽台小学校①	視認性が悪く白線が消えかかっている	白線の引き直し		○	R3.2	「注意」を引き直し、安全を確保した
	43	2	市道	山287号線			木津川市山城町上粕乾町3先	上粕小学校	上粕小学校①	横断歩道が消えかかっている	横断歩道の引き直し		○	R3.3	横断歩道を引き直し、安全を確保した	
	44	3	市道	山287号線			木津川市山城町上粕学校前	上粕小学校	上粕小学校②	横断歩道が消えかかっている	横断歩道の引き直し		○	R3.3	横断歩道を引き直し、安全を確保した	
	45	4	市道	山287号線		橋井南公園先	木津川市山城町橋井御堂後	上粕小学校	上粕小学校③	横断歩道・道路標識が消えかかっている	横断歩道の引き直し 道路標示の書き直し		○	R3.3	横断歩道・◇マークを引き直し、安全を確保した	
	46	5	市道	木774号線		高の原小学校正門前	木津川市兜台4-4-1	高の原小学校	高の原小学校②	横断歩道が消えかかっている	横断歩道の引き直し		○	R3.3	横断歩道を引き直し、安全を確保した	
	47	6	市道	木185号線		山城木津郵便局前	木津川市相楽丸塚4-1	相楽小学校	相楽小学校⑨	横断歩道が消えかかっている	横断歩道の引き直し		○	R3.3	横断歩道を引き直し、安全を確保した	
	48	7	市道	山287号線			木津川市山城町上粕坤町1番地から山城町橋井戸10先の間	山城中学校	上粕小学校①	道路が狭く車両との接触の危険性がある	7:45~8:15の間の通行禁止		○	R3.3	警察官による交通立番等を実施する	

# 対策箇所一覧表

令和8年3月

点検箇所										対策実施内容	整備期間		対策結果	備 考		
年度	一連番号	年度別番号	主路線名		従路線名		交差点名等	所在地	校園別	対策箇所図号	課題内容	対 策 (案)	短期		中～長期	完了日
令和2年度	49	8	市道	木1028号線			梅美台小学校南門前	木津川市梅美台4丁目27	梅美台小学校	梅美台小学校④	直角カーブで見通しが悪い	カーブミラーの設置	○		R3.5	カーブミラーを設置して安全を確保した
令和3年度	50	1	市道	木216号線	市道	木76号線		木津川市木津町内垣外118先	木津小学校	木津小学校⑫	幅員が狭いが交通量は多く、横断歩道の横断時が危険	横断歩道のカラー化	○		R4.3	※R3緊急合同会議で対策実施 横断歩道をカラー化して安全を確保した
	51	2	市道	木216号線	市道	木71号線 木92号線		木津川市木津町内垣外72前	木津小学校	木津小学校⑬	横断歩道・道路標識が消えかけており危険	横断歩道・ダイヤモンドの引き直し 横断歩道のカラー化	○		R4.2	横断歩道・◇マークを引き直して安全を確保した ※R3緊急合同会議で対策実施 横断歩道をカラー化して安全を確保した
	52	3	市道	木91号線				木津川市木津町殿城79先	木津小学校	木津小学校⑭	停止線等が消えかけており危険	停止線等引き直し	○		R4.2	停止線・止まれを引き直し、安全を確保した
	53	4	市道	木91号線	市道	木176号線		木津川市相楽西戸崎12前	相楽小学校	相楽小学校⑩	抜け道で交通量多く、横断歩道を渡る際に歩道たまりもなく危険	横断歩道のカラー化	○		R4.3	※R3緊急合同会議で対策実施 横断歩道をカラー化して安全を確保した
	54	5	市道	木989号線	市道	木820号線		木津川市州見台6丁目1-15南東	州見台小学校	州見台小学校①	横断歩道が消えかけており、ドライバーからの視認性が悪く危険	横断歩道の引き直し	○		R4.2	横断歩道等を引き直し、安全を確保した
	55	6	市道	木1304号線				木津川市城山台6・7丁目北側	城山台小学校	城山台小学校③	約100人が横断する横断歩道でありドライバーへの注意喚起が必要	横断歩道のカラー化	○		R4.3	※R3緊急合同会議で対策実施 横断歩道をカラー化して安全を確保した
	56	7	市道	木1303号線	市道	木1306号線		木津川市城山台11丁目1北西側	城山台小学校	城山台小学校④	約400人が横断する横断歩道でありドライバーへの注意喚起が必要	横断歩道のカラー化	○		R4.3	※R3緊急合同会議で対策実施 横断歩道をカラー化して安全を確保した
	57	8	市道	加1-3号線				木津川市加茂町例幣小の林54先	恭仁小学校	恭仁小学校④	カーブミラーが傾いている。地盤が緩んでいる可能性がある	カーブミラーの補修	○		R3.5	地盤の緩みなし カーブミラーを新規取り替え設置し安全を確保した
	58	9	市道	加1-1号線	市道	加1068号線		木津川市岡崎中縄手48先	恭仁小学校	恭仁小学校⑤	口畑方向からの車両が横断歩道を渡る際の児童の姿が見えない	横断歩道の移設 横断歩道のカラー化	○		R3.3	横断歩道を移設し、横断歩道をカラー化して安全を確保した
	59	10	主要地方道	八幡木津線	市道	木713号線		木津川市相楽台3丁目4-9先	木津第二中学校	相楽台小学校①	八幡木津線が下り坂で、自転車車が木713号線を横断する際に危険	看板の設置	○		R3.6	「この先横断歩道ありスピード落とせ」と「自転車スピード落とせ」の看板を設置し安全を確保した 歩道に歩行者・自転車分離の路面シールを標示した
	60	11	市道	木337号線	市道	木27号線	菩提橋北側交差点	木津川市市坂梅谷	木津南中学校	州見台小学校①	令和5年度から城山台地区から通学するので交差点・歩道の整備	歩道の補修 交差点にガードポール等の設置	○		R5.3	令和4年度予算で交差点から木津南中学校まで歩道を補修した 交差点には安全柵を設置した
	61	12	国道	163号線	市道	木124号線	中央体育館前交差点	木津川市木津小釜148先	木津幼稚園	木津小学校⑤	園外活動の際、信号待ちの時にトラック等の交通量が多く危険	ガードレールの設置	○		R5.4	※R3緊急合同会議で対策実施を検討済み 交差点南西部、南東部にガードポールを設置し安全を確保した
	62	13	市道	木43号線	市道	木462号線		木津川市城山台1丁目6-12北側	木津保育園	城山台小学校①	合流地点の一旦停止の看板が壊れている	看板の設置	○		R3.6	「左右確認」の看板を設置し、安全を確保した
	63	14	市道	木43号線	市道	木1307号線		木津川市城山台1丁目6-13北西側	木津保育園	城山台小学校②	車両スピードの抑止	看板の設置	○		R3.6	「スピード落とせ」の看板を設置し、安全を確保した
	64	15	市道	木464号線	市道	木787号線		木津川市相楽台4丁目5先	木津さくらの森	相楽台小学校⑤	緩やかなカーブで車両が見えにくくスピードが出ている	看板設置	○		R3.6	「危ない！！とび出し」「スピード落とせ」の看板を設置し、安全を確保した
	65	16					木津さくらの森東側高樋橋	相楽台4丁目2-5	木津さくらの森	相楽台小学校⑥	園外活動時に橋を渡るが、欄干が壊れていて危険	欄干の修理	○		R3.11	欄干の修理をし、安全を確保した
	66	17	市道	木787号線			木津さくらの森北東側	相楽台4丁目2-5	木津さくらの森	相楽台小学校⑦	市道の渋谷川への落下防止柵の柵が抜け落ちており危険	落下防止柵の修理	○		R3.11	落下防止柵の柵を修理し、安全を確保した
	67	18	市道	木1028号線				木津川市梅美台1丁目2-1北側	梅美台こども園	梅美台小学校①	横断歩道と停止線が薄くて見えづらい	横断歩道・停止線の引き直し	○		R3.9	横断歩道・停止線を引き直し、安全を確保した
	68	19	市道	木1030号線				木津川市梅美台1丁目2-1東側	梅美台こども園	梅美台小学校②	横断歩道と停止線が薄くて見えづらい	横断歩道・停止線の引き直し	○		R3.9	横断歩道・停止線を引き直し、安全を確保した
	69	20	市道	木1028号線				木津川市梅美台1丁目2-2北西側	梅美台こども園	梅美台小学校③	市道を南北に渡る際、フォレストモールの搬入口があるので危険	横断歩道の新設	○		R4.2	横断歩道を新設し、安全を確保した
	70	21	市道	木1029号線				木津川市梅美台1丁目2-2南西側	梅美台こども園	梅美台小学校④	木1025号線から木1029号線に左折する車が多く危険	横断歩道の新設	○		R4.2	横断歩道を新設し、安全を確保した
令和4年度	71	1	市道	木331号線	市道	木199号線		木津川市相楽城ノ堀	相楽小学校	相楽小学校⑪	点滅信号のため、信号無視の車両が多く通常信号にして欲しい	通常信号機への変更 警察のパトロール	○		R4.10	道路構造的に現状の押しボタン式信号で問題がないので、業務を通じパトロールを実施する。信号機の手前に注意喚起看板2枚を設置し安全を確保した
	72	2	市道	木199号線				木津川市相楽川ノ尻	相楽小学校	相楽小学校⑫	路側帯、道路標示が消えかけているので引き直して欲しい	路側帯、道路標示の引き直し	○		R4.3	路側帯、「通学路減速」、グリーンラインを引き直し、安全を確保した

# 対策箇所一覧表

令和8年3月

点検箇所										対策実施内容	整備期間		対策結果	備考		
年度	一連番号	年度別番号	主路線名		従路線名	交差点名等	所在地	校園別	対策箇所図号	課題内容	対策(案)	短期	中～長期		完了日	
令和4年度	73	3	市道	木335号線			木津川市相楽城下144先	相楽小学校	相楽小学校 ⑬	児童50名が通学するが、歩道が狭く、交通量が多いので危険	歩道の拡張又はポストコーンの設置	○		R5.3	歩道が狭くポストコーンの設置ができないので、キャッツアイを設置することで、歩車の分離ができるのでキャッツアイを設置し安全を確保した	
	74	4	市道	木356号線			木津川市兜台4丁目4	高の原小学校	高の原小学校 ③	横断歩道と停止線が薄く見えづらい	横断歩道等の引き直し	○		R5.3	横断歩道・停止線を引き直し、安全を確保した	
	75	5	府道	相楽台桜ヶ丘線	市道	木337号線(歩行者道)		木津川市兜台3丁目9	高の原小学校	高の原小学校 ④	見通しが悪く、歩行者道から自転車との出会い頭の接触のおそれがあるので危険	自転車止めのポールの設置	○		R5.3	ポストコーンの車止めを3本設置し、安全を確保した
	76	6	市道	木736号線			木津川市相楽台6丁目2から3の間	相楽台小学校	相楽台小学校 ②	東西に緩やかな坂道で、抜け道で交通用が多く危険	看板の設置	○		R4.10	「通学路注意」の看板を2箇所を設置し、安全を確保した	
	77	7	市道	加2-5号線			木津川市加茂町井平尾下平岡29先	森仁小学校	森仁小学校 ⑥	喜多重機グラウンドに通じるT字路が、スピードを出して降りてくる車両があり危険	看板の設置	○		R4.10	「左右確認」の看板を設置し、安全を確保した	
	78	8	市道	加4016号線	市道	加4005号線	大谷公園西側	木津川市南加茂台12丁目8	南加茂台小学校	南加茂台小学校 ②	14・15丁目から走行してくる車両が下り坂で緩やかなカーブのため速度が速く危険	看板の設置	○		R4.10	「この先学童横断に注意」「スピード落とせ野看板」を2箇所を設置し、安全を確保した
	79	9	市道	山287号線			橋井南公園前	木津川市山城町上狛上野1先	上狛小学校	上狛小学校 ④	約70名が横断するが、抜け道で交通量が多く危険なスピードで走行するので危険	看板の設置	○		R4.10	横断歩道手前に「この先学童横断に注意」の看板を設置し、安全を確保した
	80	10	市道	木216号線	市道	木67号線	極楽橋西方	木津川市木津町瓦谷65先	木津中学校	木津小学校 ①	市道木216に出る際、下りが急勾配で左右の見通しが悪く危険	「止まれ」の標識・停止線の設置	○		R5.3	「止まれ」の標識と停止線を設置し、安全を確保した
	81	11	主要地方道	奈良加茂線	市道	木800号線 木1025号線	梅美台西交差点	木津川市梅美台5丁目119先	木津南中学校	梅美台小学校 ①	歩行者が多い場所であるが、現在のストーンボラードが低く、数も少ないので危険	ガードレールかボラードの設置	○		R8.3	車両進入防止対策としてボラードを設置し、安全を確保した
	82	12	市道	加1-8号線	市道	加2133号線		木津川市加茂町西烏口95先	いづみこども園	加茂小学校 ④	保育園前のT字路を一旦停止せずに侵入車両が多く危険	看板の設置	○		R4.10	破線の停止線と「左右確認」の看板を設置し、安全を確保した
	83	13	市道	加1-8号線	市道	加2142号線		木津川市加茂町西烏口95先	いづみこども園	加茂小学校 ②	保育園前のT字路を一旦停止せずに侵入車両が多く危険	看板の設置	○		R4.10	破線の停止線を設置し、安全を確保した
	84	14	市道	山230号線			やましろこども園前	木津川市山城町北河原古屋敷41-1	やましろこども園	上狛小学校 ①	木の根っこがアスファルト歩道を盛り上げ割れており歩行に危険	歩道の補修	○		R5.3	木にダメージを与えないよう歩道の補修を実施し、安全を確保した
	令和5年度	85	1				中央図書館前	木津川市木津町内垣外36番地	木津小学校	木津小学校 ⑮	タイル舗装のため雨天時に滑って転倒事故が発生	タイル舗装の張り替え	○		R6.3	令和6年3月末に張り替えを完了した
		86	2				中央図書館前	木津川市木津町内垣外36番地	木津小学校	木津小学校 ⑯	車止めが低いため視野に入らずぶつかる児童が多く危険	車止めの撤去	○		R5.3	市道に面しており、歩行者の安全確保から車止めの撤去はしないが、歩行者から目立つように緑色でカラー舗装を実施した
87		3	市道	木185号線	市道	木103号線		木津川市木津町八ヶ坪58先	木津小学校	木津小学校 ⑰	市道185号線は交通量が多く、スピードを出す車が多く横断に危険	道路標示の設置 道路のカラー化	○		R6.8	交通安全啓発看板を設置し、安全を確保した
88		4	市道	木43号線	市道	木42号線	木津総合庁舎先	木津川市木津上戸18-1	木津小学校	木津小学校 ⑱	交通量が多くグリーンベルト部を歩いても車と接触するおそれがあり危険	道路のカラー舗装 歩道の設置	○		R6.2	道路が狭く歩道設置は困難であり、令和5年度にグリーンライン外側に外側線を引き直した
89		5	市道	木200号線			木津川市相楽清水20付近南側	相楽小学校	相楽小学校 ⑭	交通量が多くグリーンベルト部を歩いても車と接触するおそれがあり危険	道路の拡張	○		R6.1	道路拡張は用地買収が必要で長期に亘ることから、車両が通る部分の一番外側を明確にするため、代替えてグリーンベルト外側の外側線を引き直した。	
90		6	市道	木771号線(エゴノキ1号歩道)				木津川市相楽台1丁目から9丁目間	相楽台小学校	相楽台小学校 ③	エゴノキ1号歩道に段差と割れがあるのでつまづき転倒のおそれがある	段差、割れた部分の補修	○		R5.3	部分的な補修を実施し、安全を確保した
91		7	市道	木930号線	市道	木932号線		木津川市州見台2丁目9-11先四つ辻	州見台小学校	州見台小学校 ②	車やバイクの抜け道で、交通量が多く、左右確認がしづらい危険	カーブミラーの設置	○		R5.10	交差点に隅切りがされており、カーブミラーの設置はしないが、指導停止線と交差点マークを設置し安全を確保した
92		8	国道	163号線	市道	木1304号線 木852号線	城山台中央交差点	木津川市城山台1・4・7・8丁目間	城山台小学校	城山台小学校 ⑤	ガードパイプの間隔が開きすぎてり小さかったり不十分で、増設及び目立つようにしなければ危険	ガードレール等の増設 既存のガードレールを目立つように	○		R8.3	車両進入防止対策としてボラードを設置し、安全を確保した
93		9	国道	163号線	市道	木1302号線	城山台南交差点	木津川市城山台9・10・12・13丁目間	城山台小学校	城山台小学校 ⑥	ガードパイプの間隔が開きすぎてり小さかったり不十分で、増設及び目立つようにしなければ危険	ガードレール等の増設 既存のガードレールを目立つように	○		R8.3	車両進入防止対策としてボラードを設置し、安全を確保した
94		10	主要地方道	天理加茂木津線				木津川市鹿背山細川から鹿背山荒畑の間	城山台小学校	城山台小学校 ⑦	対向2車線道路で交通量が多くスピードを出す車両が多く危険	歩道の設置	○			実施する予定
95		11	主要地方道	奈良加茂線	市道	加1-8号線		木津川市加茂町須原15-2先	加茂小学校	加茂小学校 ⑤	100名以上が横断する道路に横断歩道が無く危険	横断歩道の新設	○		R6.4	横断歩道を新設し安全を確保した
96		12	主要地方道	天理加茂木津線	市道	加2016号線		木津川市加茂町西烏口4-1先	加茂小学校	加茂小学校 ⑥	死亡交通事故が発生したことを受け、直近の横断歩道の安全を確保して欲しい	横断歩道のカラー化	○		R5.12	児童等には特別な横断歩道であると常に意識させ、横断歩道通行を徹底させるとともに、車両運転者には視覚によって注意意識の向上が図れた

# 対策箇所一覧表

令和8年3月

点検箇所										対策実施内容	整備期間		対策結果	備考		
年度	一連番号	年度別番号	主路線名		従路線名		交差点名等	所在地	校園別	対策箇所図番	課題内容	対策(案)	短期		中～長期	完了日
令和5年度	97	13	国道	163号線	市道	加1070号線 加1-2号線		木津川市加茂町岡崎出羽6先	森仁小学校	森仁小学校⑦	児童が国道を横断するが車止めが設置されておらず危険	車止めの設置	○		R7.3	交差点北西角にラバーボールを設置し、安全を確保した
	98	14	市道	加1070号線 加1-2号線				木津川市加茂町岡崎出羽6先から西方に約120mの間	森仁小学校	森仁小学校⑧	グリーンラインが設置されておらず危険	グリーンラインの設置	○		R6.1	グリーンラインを新設して車両運転者に視覚によって注意意識の向上が図れた
	99	15	市道	山287号線				木津川市山城町上狛神町から榎井丹戸までの間一帯	上狛小学校	上狛小学校⑤	「通学路減速」の路面表示が消えている	「通学路減速」の引き直し	○		R6.1	「通学路減速」の道路表示を6箇所引き直し、安全を確保した
	100	16	市道	山287号線	市道	山275号線	榎井南公園前	木津川市山城町榎井上野	上狛小学校	上狛小学校⑥	林路切は普通車通行禁止であるが、抜け道で利用する車両があり危険	看板の設置 道路標示の設置	○		R5.11	警察により、通行禁止の取り締まりをランダムに実施する
	101	17	市道	木774号線			兜谷公園内歩行者道	木津川市兜谷6丁目2先	木津第二中学校	高の原小学校①	歩行者道を自転車で行く人がおり、接触の危険	看板設置	○		R5.4	歩行者優先の路面シールを設置し、安全を確保した
	102	18	市道	山230号線				木津川市山城町北河原内畑	山城中学校	上狛小学校②	S字カーブで見通し悪く、坂でスピードが出やすくなる危険	段差舗装の設置	○		R6.1	段差舗装はできないので、車両が通る部分の一番外側はどこか明示することで効果は十分なので外側線を引き直し、安全を確保した
	103	19	府道	相楽台相楽線	市道	木395号線		木津川市相楽台2丁目6-5先	相楽台保育園	相楽台小学校④	園外活動で通る横断歩道が消えており危険	横断歩道の引き直し	○		R5.12	横断歩道の引き直しが完了し、安全を確保した
	104	20	市道	木395号線	市道	木397号線		木津川市相楽台2丁目11先	相楽台保育園	相楽台小学校⑤	園外活動で通る交差点のT字マークが消えている	T字マークの引き直し	○		R5.1	T字マークを引き直し、安全を確保した
	105	21	市道	木331号線	市道	木717号線		木津川市相楽台5丁目9先	相楽台保育園	相楽台小学校⑥	園外活動で通る横断歩道が消えており危険	横断歩道の引き直し	○		R5.12	横断歩道の引き直しが完了し、安全を確保した
	106	22	市道	木331号線	市道	木717号線		木津川市相楽台5丁目9先	相楽台保育園	相楽台小学校⑦	園外活動で通る交差点の十字マークが消えている	十字マークの引き直し	○		R5.1	十字マークを引き直し、安全を確保した
107	23	市道	加4032号線	市道	加4044号線	南加茂台保育園先	木津川市南加茂台3丁目2	南加茂台保育園	南加茂台小学校①	車両が左折後直ぐに横断歩道があり危険	看板の設置	○		R5.11	「この先歩行者に注意」の立て看板を設置し、安全を確保した	
108	24	府道	けいはんな記念公園木津線	市道	木413号線	認定こども園木津川台先	木津川台3丁目6	認定こども園木津川台	木津川台小学校①	下りカーブで車両が左折時に直ぐに横断歩道があり危険	信号機の設置	○		R5.11	信号機が設置できないことから「この先歩行者に注意」の立て看板を設置し、安全を確保した	
令和6年度	109	1	主要地方道	天理加茂木津線	市道	木43号線		木津川市木津駅前1丁目50先	木津小学校	木津小学校⑱	横断歩道で停止しない車が多く危険	横断歩道の引き直し	○		R7.2	横断歩道、外側線を引き直し、安全を確保した
	110	2	市道	木185号線	市道	木114号線		木津川市木津町八ヶ坪5B-3	木津小学校	木津小学校⑳	交通量が多く、車の速度も速く危険	横断歩道、停止線の設置	○		R6.8	交差点の薄くなった十字マークを引き直すとともに「通学路交差点注意」の大型看板、周辺に「スピード落とせ」「学童横断注意」等の啓発看板を設置し、安全を確保した
	111	3	市道	木27号線	市道	木59号線		木津川市木津川原田1-5	木津小学校	木津小学校㉑	交差点を徐行しない車が多く、看板はあるが注意喚起になっておらず危険	停止線、グリーンライン等の設置	○		R6.9	交差点の薄くなった十字マークを引き直すとともに「学童横断注意」の啓発看板を設置し、安全を確保した
	112	4	市道	木27号線	市道	木59号線	木津総合庁舎先	木津川市木津上戸18	木津小学校	木津小学校㉒	グリーンラインを歩いていると車と接触の危険	歩道の設置等	○		R7.2	グリーンラインに外側線を引き、車両通行区分を明確化して安全を確保した
	113	5	市道	木27号線	市道	木59号線		木津川市相楽清水20付近南側	相楽小学校	相楽小学校⑮	道路幅員が狭いのに交通量が多いので危険	道路の拡張	○		R6.6	グリーンラインに外側線を引き、車両通行区分を明確化し、安全を確保した
	114	6	国道	163号線			相楽清水交差点の地下道	木津川市相楽清水1付近	相楽小学校	相楽小学校⑯	地下道内が暗く、壁や通路が劣化して不安である	地下道内の整備	○		R6.10	照明の灯具清掃を実施して明るさを確保した
	115	7	市道	木773号線	市道	木782号線 (権の木歩道橋)		木津川市相楽台5丁目3-1先	相楽台小学校	相楽台小学校④	交通量が多く、横断する際に危険	ハンブの設置	○		R6.12	交差点に「学童横断注意」、周辺に「あつ！飛び出し注意」「スピード落とせ」等の啓発看板を設置し、また遊歩道にストップマットを設置し、安全を確保した
	116	8	府道	けいはんな記念公園木津線	市道	木414号線		木津川台3丁目4先	木津川台小学校	木津川台小学校⑤	横断歩道が消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道の引き直し	○		R7.2	横断歩道を引き直し、安全を確保した
	117	9	主要地方道	けいはんな記念公園木津線	市道	木414号線		木津川台2丁目1-6先	木津川台小学校	木津川台小学校⑥	横断歩道が消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道の引き直し	○		R7.2	横断歩道を引き直し、安全を確保した
	118	10	主要地方道	けいはんな記念公園木津線	市道	木448号線	木津川台小学校北西の横断歩道	木津川台2丁目4	木津川台小学校	木津川台小学校⑦	横断歩道が消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道の引き直し	○		R7.2	横断歩道を引き直し、安全を確保した
	119	11	主要地方道	けいはんな記念公園木津線	市道	木611号線		木津川台5丁目1-1先	木津川台小学校	木津川台小学校⑧	横断歩道が消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道の引き直し	○		R7.2	横断歩道を引き直し、安全を確保した
	120	12	主要地方道	けいはんな記念公園木津線	市道	木612号線		木津川台6丁目1-1先	木津川台小学校	木津川台小学校⑨	横断歩道が消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道の引き直し	○		R7.2	横断歩道を引き直し、安全を確保した

# 対策箇所一覧表

令和8年3月

点検箇所										対策実施内容	整備期間		対策結果	備 考			
年度	一連番号	年度別番号	主路線名		従路線名		交差点名等	所在地	校園別	対策箇所図番	課題内容	対 策 (案)	短期		中～長期	完了日	
令和6年度	121	13	市道	木1027号線	市道	木1102号線 木1180号線		木津川市梅美台6丁目1-9先	梅美台小学校	梅美台小学校⑤	横断歩道周辺道路は坂道の上、カーブしており見通しが悪く危険	カラー横断歩道の設置等	○		R7.3	横断歩道をカラー化するとともに、「学童横断注意」の啓発看板とストップマットを設置し、安全を確保した	
	122	14	市道	木1033号線	市道	木1172号線 (遊歩道)		木津川市梅美台1丁目7先	梅美台小学校	梅美台小学校⑥	遊歩道から道路横断する際に車が停止せず危険	啓発看板の設置、停止線の設置、植木の伐採	○		R6.12	植木の定期的な伐採を行うとともに、交差点に「学童横断注意」の啓発看板を設置し、また遊歩道にストップマットを設置し、安全を確保した	
	123	15	市道	木905号線				木津川市州見台1丁目27-7先	州見台小学校	州見台小学校③	下り坂の直角カーブなので、見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	○		R6.8	「スピード落とせ」の啓発看板を設置し、安全を確保した	
	124	16	市道	木820号線	市道	木920号線		木津川市州見台1丁目16-1先	州見台小学校	州見台小学校④	止まれの路面表示が消えかけており、視認性が悪く危険	「止まれ」の引き直し	○		R7.2	停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した	
	125	17	市道	木960号線	市道	木1158号線 木974号線		木津川市州見台5丁目1-10先	州見台小学校	州見台小学校⑤	アーチを抜けて道路を横断するが、速度の速い車が多く危険	路面表示、啓発看板の設置	○		R6.12	交差点に「学童横断注意」の啓発看板を設置し、また遊歩道にストップマットを設置し、安全を確保した	
	126	18	市道	木820号線				木津川市州見台8丁目4-16先	州見台小学校	州見台小学校⑥	横断歩道が消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道の引き直し	○		R6.6	横断歩道を引き直し、安全を確保した	
	127	19	市道	木1304号線	市道	木1310号線		木津川市城山台7丁目と2丁目の間	城山台小学校	城山台小学校⑧	抜け道であるが、横断歩道、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道、「止まれ」の引き直し、啓発看板の設置	○		R7.2	横断歩道、停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した	
	128	20	市道	木1304号線	市道	木1383号線		木津川市城山台6丁目と4丁目の間	城山台小学校	城山台小学校⑨	抜け道であるが、横断歩道、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道、「止まれ」の引き直し、啓発看板の設置	○		R7.2	横断歩道、停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した	
	129	21	市道	木1302号線	市道	木1304号線	大仏鉄道公園付近	木津川市城山台5丁目	城山台小学校	城山台小学校⑩	横断歩道、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道、「止まれ」の引き直し	○		R7.2	横断歩道、停止線、「止まれ」、◇マークを引き直し、安全を確保した	
	130	22	市道	木1302号線	市道	木1435号線		木津川市城山台10丁目14と15の間	城山台小学校	城山台小学校⑪	抜け道であるが、横断歩道、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道、「止まれ」の引き直し、啓発看板の設置	○		R7.2	横断歩道、停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した	
	131	23	市道	木1302号線	市道	木1441号線		木津川市城山台11丁目21と22の間	城山台小学校	城山台小学校⑫	車道を横断する際に危険	啓発看板の設置	○		R6.8	「あっ！とびだし注意」の啓発看板を設置し、安全を確保した	
	132	24	主要地方道	奈良加茂線	市道	加3050号線		木津川市加茂町駅東1丁目1-6・東里43付近	加茂小学校	加茂小学校⑦	横断歩道、外側線が消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道、外側線の引き直し	○		R7.2	横断歩道、外側線を引き直し、安全を確保した	
	133	25	主要地方道	奈良加茂線				木津川市加茂町二本松付近～高田方面	加茂小学校	加茂小学校⑧	中央線、外側線「通学路減速」が消えかけており、視認性が悪く危険	中央線、外側線、「通学路減速」の引き直し	○				中央線、外側線、「通学路減速」を引き直す予定
	134	26	主要地方道	奈良加茂線	市道	加2044号線		木津川市加茂町里東里32付近	加茂小学校	加茂小学校⑨	奈良加茂線に出る際に見えにくく危険	カーブミラーの設置	○		R6.7	「STOP左右確認」「あっ！とびだし注意」の啓発看板を設置し、安全を確保した	
	135	27	主要地方道	奈良加茂線	市道	加3050号線		木津川市加茂町駅東1丁目1-6・東里43付近	加茂小学校	加茂小学校⑩	横断歩道から車が見にくく危険	カーブミラーの設置	○		R6.6	「この先横断者に注意」の啓発看板を設置し、安全を確保した	
	136	28					加茂小学校西側	木津川市加茂町西上田11-1	加茂小学校	加茂小学校⑪	フェンスに鍵がかかっておらず子供が誤って入ったりして危険	フェンス扉の施錠	○		R6.9	フェンス扉に「線路内に入ってはけません」と記載した啓発文を設置し、安全確保をした	
	137	29	府道	奈良加茂線			高田橋付近の歩道	木津川市加茂町猿渡～伊藤の間	加茂小学校	加茂小学校⑫	歩道を草が覆い通りにくいため、子供が道路に出て危険	除草	○		R6.6	除草を実施し、安全を確保した	
	138	30					加茂浄化センター	木津川市加茂町里北古田	加茂小学校	加茂小学校⑬	扉が壊れており、子供が誤って入ったりして危険	扉の修繕	○		R6.5	扉を修繕し、安全を確保した	
	139	31	市道	加2044号線			加茂小学校駐車場先	木津川市加茂町西里榎田11	加茂小学校	加茂小学校⑭	溝蓋が陥没し、グレーティングもぐらつきおそれがあり危険	溝蓋の修繕	○		R7.3	溝蓋を修繕し、安全を確保した	
	140	32	市道	加1-4				木津川市加茂町河原東大門	恭仁小学校	恭仁小学校⑨	溝蓋が壊れたり無くなったりしており、踏くおそれがあり危険	溝蓋の修繕	○		R7.6	溝蓋を修繕し、安全を確保した	
141	33	市道	加2-4				木津川市加茂町岡崎三光寺8先	恭仁小学校	恭仁小学校⑩	車が多い上、道路脇の草を子供が避けて道路中央に出るため危険	除草、警察によるパトロール	○		R6.10	除草を年2回に増やし、また警察によるパトロールを依頼し、安全を確保した		
142	34	市道	加4023号線	市道	加4018号線		木津川市南加茂台6丁目5-1先	南加茂台小学校	南加茂台小学校③	停止線、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	停止線、「止まれ」の引き直し、啓発看板の設置	○		R7.2	停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した		
143	35	市道	加4016号線	市道	加4005号線		木津川市南加茂台12丁目9-9先	南加茂台小学校	南加茂台小学校④	速度の速い車が多く危険	啓発看板の設置、路面表示の設置	○		R6.8	「学童横断注意」「スピード落とせ」の啓発看板を設置し、安全を確保した		
144	36	市道	加4016号線	市道	加4090号線 加4091号線		木津川市南加茂台13丁目8-20先	南加茂台小学校	南加茂台小学校⑤	道路を横断する際に危険	啓発看板の設置	○		R6.8	「この先学童横断注意」の啓発看板を設置し、安全を確保した		

対策箇所一覧表

令和8年3月

点検箇所										対策実施内容	整備期間		対策結果	備考			
年度	一連番号	年度別番号	主路線名		従路線名	交差点名等	所在地	校園別	対策箇所図号	課題内容	対策(案)	短期	中～長期		完了日		
令和6年度	145	37	主要 地方道	天理加茂木津線 高田東鳴川線			木津川市加茂町当尾地域	南加茂台小学校	南加茂台小学校 ⑥	倒木等により通学に支障がでる	定期的なパトロールによる倒木等の除去	○		R6.5	定期的なパトロールを実施し、倒木等に対応することで安全を確保した		
	146	38	市道	山202号線			木津川市山城町上狛野日向～上狛東作り道の間	上狛小学校	上狛小学校 ⑦	外側線、「通学路減速」が消えかけており、視認性が悪く危険	外側線の引き直し	○		R7.2	外側線を引き直し、安全を確保した		
	147	39	市道	山287号線	市道	山275号線	椿井南公園付近	木津川市山城町椿井上野	上狛小学校	上狛小学校 ⑧	JR林踏切方向から通行禁止の普通車が多数通り抜けて危険	道路標識や看板の設置	○		R6.12	JR西日本林踏切に「この踏切は軽自動車・二輪・小特のみ通行できます」と記載した看板を設置するとともに、警察が違反車両を指導し、安全を確保した	
	148	40	市道	山287号線				木津川市山城町上狛野町～椿井上野の間	上狛小学校	上狛小学校 ⑨	速度の速い車が多く、「通学路減速」が消えかけており、視認性が悪く危険	30km規制路面表示の設置	○		R7.2	30km規制標識を3箇所増設し、安全を確保した	
	149	41	市道	山47号線				木津川市山城町綾杉河原小島橋～平尾橋の間	棚倉小学校	棚倉小学校 ⑤	道路幅員が狭く歩行が危険であり、道路も悪く水たまりができて歩みにくくて危険	通学時間帯の「車両通行止め」、道路の補修	○		R7.3	道路の再舗装を行い、安全を確保した	
	150	42	主要 地方道	上狛城陽線	市道	山1号線他		木津川市山城町綺田神ノ木・綺田鳥居の間	棚倉小学校	棚倉小学校 ⑥	交差点に横断歩道がなく危険	横断歩道、グリーンラインの設置等		○			交差点及び道路のカラー化、「交差点注意」の路面表示、外側線の引き直しを行い、安全を確保した。今後、交差点付近を改良し、安全を確保する予定
	151	43	市道	山227号線	市道	山274号線		木津川市山城町平尾三所塚31-2先	棚倉小学校	棚倉小学校 ⑦	横断歩道、指導停止線が消えかけており、視認性が悪く、カーブミラーも見えにくく危険	横断歩道・指導停止線の引き直し、カーブミラーの調節	○		R7.3	横断歩道、指導停止線を引き直し、カーブミラーは適正な角度に調整し、安全を確保した	
	152	44	市道	山243号線			棚倉駅西側ロータリー	木津川市山城町平尾南弘戸	棚倉小学校	棚倉小学校 ⑧	ロータリーの白線が消えかけており、視認性が悪く危険	白線の引き直し	○		R7.2	白線を引き直し、安全を確保した	
	153	45	主要 地方道	八幡木津線				木津川市相楽台3丁目4-9付近	木津第二中学校	相楽台小学校 ②	速度の速い自転車が早く危険	啓発看板の設置	○		R6.8	「スピード落とせ」の啓発看板を設置し、安全を確保した	
	154	46	市道	木356号線			高の原小学校北側	木津川市兜台4丁目	木津第二中学校	高の原小学校 ②	設置されている啓発看板が古く見えにくいため危険	啓発看板の取り換え	○		R6.8	啓発看板の洗浄・再塗装を行い、視認性を向上させて安全を確保した	
155	47	主要 地方道	天理加茂木津線	市道	加2016号線	山城加茂郵便局南側	木津川市加茂町里西烏口付近に設置されているの2箇所の横断歩道	いづみこども園	加茂小学校 ③	園児が横断歩道を横断する際に危険	横断旗の設置	○		R6.6	横断旗を設置し、安全を確保した		
156	48	府道	けいはんな記念公園木津線			認定こども園木津川台南側	木津川市木津川台3丁目	認定こども園木津川台	木津川台小学校 ②	府道を東進する車のスピードが速く危険	スピードを抑制する看板等の設置	○		R7.2	中央線、外側線、「通学路減速」を引き直し、安全を確保した		
令和7年度	157	1	市道	木829号線	市道	木43号線		木津川市木津上戸50東側	木津小学校	木津小学校 ⑳	「通学路減速」の路面表示が消えかけており、視認性が悪く危険	「通学路減速」の引き直し	○		R7.12	「通学路減速」の路面表示を引き直し、安全を確保した	
	158	2	市道	木43号線	市道	木829号線		木津川市木津上戸50北側	木津小学校	木津小学校 ㉑	「通学路減速」と◇マークの路面表示が消えかけおり、視認性が悪く危険	「通学路減速」の引き直し	○				
	159	3	市道	木64号線	市道	木829号線		木津川市木津雲村92北側	木津小学校	木津小学校 ㉒	「通学路減速」の路面表示が消えかけており、視認性が悪く危険	「通学路減速」の引き直し	○				
	160	4	市道	木829号線	市道	木64号線		木津川市木津雲村92東側	木津小学校	木津小学校 ㉓	「通学路減速」の路面表示が消えかけており、視認性が悪く危険	「通学路減速」の引き直し	○				
	161	5	市道	木64号線	市道	木41号線	御霊神社南側	木津川市木津宮ノ裏285南側	木津小学校	木津小学校 ㉔	「通学路減速」の路面表示が消えかけており、視認性が悪く危険	「通学路減速」の引き直し	○				
	162	6	市道	木81号線	国道	24号線		木津川市木津池田30-8南側	木津小学校	木津小学校 ㉕	「通学路減速」の路面表示が消えかけており、視認性が悪く危険	「通学路減速」の引き直し	○		R7.12	「通学路減速」の路面表示を引き直し、安全を確保した	
	163	7	市道	木81号線	国道	24号線		木津川市木津池田29-1南側	木津小学校	木津小学校 ㉖	「通学路減速」の路面表示が消えかけており、視認性が悪く危険	「通学路減速」の引き直し	○		R7.12	「通学路減速」の路面表示を引き直し、安全を確保した	
	164	8	市道	木91号線	市道	木216号線		木津川市木津西垣外78北側	木津小学校	木津小学校 ㉗	「通学路減速」の路面表示が消えかけており、視認性が悪く危険	「通学路減速」の引き直し	○				
	165	9	市道	木91号線	市道	木216号線		木津川市木津西垣外63-10北側	木津小学校	木津小学校 ㉘	「通学路減速」の路面表示が消えかけており、視認性が悪く危険	「通学路減速」の引き直し	○				
	166	10	市道	木148号線	市道	木119号線	国道163号線側道	木津川市木津奈良道18-2先	木津小学校	木津小学校 ㉙	横断歩道、◇マークが消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道、◇マークの引き直し	○		R8.3	横断歩道、◇マークw引き直し、安全を確保した	
167	11	市道	木147号線	市道	木119号線	国道163号線側道	木津川市木津奈良道7-1先	木津小学校	木津小学校 ㉚	横断歩道が消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道の引き直し	○		R8.3	横断歩道を引き直し、安全を確保した		
168	12	市道	木42号	市道	木43号		木津川市木津上戸18-1先	木津小学校	木津小学校 ㉛	停止線、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	停止線、「止まれ」の引き直し	○		R8.3	停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した		

# 対策箇所一覧表

令和8年3月

年度	点検箇所									対策実施内容	整備期間		対策結果	備考			
	一連番号	年度別番号	主路線名		従路線名		交差点名等	所在地	校園別		対策箇所図番	課題内容			対策(案)	短期	中～長期
令和7年度	169	13	市道	木59号線	市道	木27号線		木津川市木津川原田1-5先	木津小学校	木津小学校 ㉔	道路が狭く危険なので児童の安全確保のため、グリーンラインを設置	グリーンラインの設置	○				
	170	14	市道	木199号線				木津川市相楽馬場15-1南側	相楽小学校	相楽小学校 ⑪	「徐行通学路」の啓発看板の文字が消えかけており、視認性が悪く危険	啓発看板の修繕	○		R7.5	看板を修繕し、視認性を回復して安全を確保した	
	171	15	市道	木185号線	国道	163号線	木津中学校南側	木津川市相楽高下4-8南側	相楽小学校	相楽小学校 ⑱	「通学路減速」と◇マークの路面表示が消えかけており、視認性が悪く危険	「通学路減速」と◇マークの引き直し	○				
	172	16	市道	木251号線				木津川市相楽川ノ尻27-11北側	相楽小学校	相楽小学校 ⑲	「通学路減速」の路面表示が消えかけており、視認性が悪く危険	「通学路減速」の引き直し	○				
	173	17	市道	市営住宅下川原団地内道路	市道	木91号線	下川原団地内	木津川市木津下川原26西側	相楽小学校	相楽小学校 ㉑	横断歩道、◇マークが消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道、◇マークの引き直し	○		R7.12	横断歩道、◇マークを引き直し、安全を確保した	
	174	18	市道	木176号線			相楽小学校北側	木津川市相楽川ノ尻80-6西側	相楽小学校	相楽小学校 ㉒	停止線、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	停止線、「止まれ」の引き直し	○		R7.7	停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した	
	175	19	市道	木176号線	市道	木199号線	相楽小学校北側	木津川市相楽川ノ尻1南西	相楽小学校	相楽小学校 ㉓	横断歩道が消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道の引き直し	○		R8.3	横断歩道を引き直し、安全を確保した	
	176	20	市道	木199号線	市道	木331号線		木津川市相楽城ノ堀19-4北方	相楽小学校	相楽小学校 ㉔	停止線、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	停止線、「止まれ」の引き直し	○		R8.3	停止線、「止まれ」の引き直し、安全を確保した	
	177	21	市道	木331号線	市道	木199号線		木津川市相楽城ノ堀19-4北方	相楽小学校	相楽小学校 ㉕	児童が安全に横断歩道を横断するため、押しボタン式信号機から定期信号機への変更	定期式信号機の設置	○		R7.7	登校時間帯及び下校時間帯を定期の三色信号に変更し、安全を確保した	
	178	22	市道	木199号線 木185号線 木217号線				木津川市相楽清水1西側	相楽小学校	相楽小学校 ㉖	児童が多数利用する学校前の道路に「通学路減速」の路面表示設置	「通学路減速」の設置	○				
	179	23	市道	木91号線	市道	木176号線		木津川市相楽西戸崎12から東戸崎35-1の間	相楽小学校	相楽小学校 ㉗	道路が狭く危険なので児童の安全確保のため、グリーンラインを設置	グリーンラインの設置	○				
	180	24	府道	相楽台桜ヶ丘線			高の原アーバンコンフォートB棟北側	木津川市兜台2丁目2	高の原小学校	高の原小学校 ⑤	「通学路減速」の路面表示が消えかけており、視認性が悪く危険	「通学路減速」の引き直し	○		R7.11	「通学路減速」の路面表示を引き直し、安全を確保した	
	181	25	府道	相楽台桜ヶ丘線			ローレルコートエスタ高の原北側	木津川市兜台3丁目2-11南側	高の原小学校	高の原小学校 ⑥	「通学路減速」の路面表示が消えかけており、視認性が悪く危険	「通学路減速」の引き直し	○		R7.11	「通学路減速」の路面表示を引き直し、安全を確保した	
	182	26	市道	木356号線			高の原小学校北側	木津川市兜台4丁目4-1北側	高の原小学校	高の原小学校 ⑦	横断歩道、◇マークが消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道、◇マークの引き直し	○		R8.3	横断歩道、◇マークを引き直し、安全を確保した	
	183	27	市道	木607号線	府道	けいはんな記念公園木津線		木津川市木津川台5丁目4-5南西角	木津川台小学校	木津川台小学校 ⑩	「学童横断注意」の路面表示が消えかけており、視認性が悪く危険	「学童横断注意」の引き直し	○				
	184	28	府道	けいはんな記念公園木津線	市道	木604号線 木605号線		木津川市木津川台5丁目4南東	木津川台小学校	木津川台小学校 ⑪	多数の児童が横断する横断歩道であることからドライバーへの注意喚起のため横断歩道をカラー化	横断歩道のカラー化	○				
	185	29	府道	けいはんな記念公園木津線				木津川市木津川台2丁目4北東角	木津川台小学校	木津川台小学校 ⑫	「通学路減速」の路面表示が消えかけており、視認性が悪く危険	「通学路減速」の引き直し	○		R7.11	「通学路減速」の路面表示を引き直し、安全を確保した	
	186	30	市道	木11026号線	市道	木1051号線 木1052号線		木津川市梅美台3丁目18北西角	梅美台小学校	梅美台小学校 ⑦	横断歩道、◇マークが消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道、◇マークの引き直し	○		R8.3	横断歩道、◇マークを引き直し、安全を確保した	
	187	31	市道	木800号線	主要地方道	奈良加茂線	梅美台交差点	木津川市梅美台2丁目11-10南西	梅美台小学校	梅美台小学校 ⑧	横断歩道が消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道の引き直し	○				
	188	32	市道	木1026号線	市道	木1034号線		木津川市梅美台4丁目14-13北東	梅美台小学校	梅美台小学校 ⑨	横断歩道が消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道の引き直し	○		R8.3	横断歩道を引き直し、安全を確保した	
189	33	市道	木1031号線	市道	木1028号線	梅美台小学校南側	木津川市梅美台1丁目3-1北東	梅美台小学校	梅美台小学校 ⑩	停止線、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	停止線、「止まれ」の引き直し	○		R7.7	停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した		
190	34	市道	木1032号線	市道	木1028号線	梅美台小学校南側	木津川市梅美台1丁目4-1北東	梅美台小学校	梅美台小学校 ⑪	横断歩道、停止線、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道、停止線、「止まれ」の引き直し	○		R7.7	横断歩道、停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した		
191	35	市道	木1027号線	市道	木1182号線 木1102号線		木津川市梅美台8丁目2-1北角	梅美台小学校	梅美台小学校 ⑫	◇マークが消えかけており、視認性が悪く危険	◇マークの引き直し	○		R8.3	◇マーク(2箇所)を引き直し、安全を確保した		
192	36	市道	木1027号線				木津川市梅美台7丁目5-95東側	梅美台小学校	梅美台小学校 ⑬	「この先横断歩道注意」の啓発看板の文字が消えかけており、視認性が悪く危険	啓発看板の修繕	○		R7.5	看板を修繕し、視認性を回復して安全を確保した		

# 対策箇所一覧表

令和8年3月

年度	一連番号	年度別番号	点検箇所							課題内容	対策実施内容	整備期間		完了日	備考		
			主路線名		従路線名		交差点名等	所在地	校園別			対策箇所図番	短期			中～長期	
令和7年度	193	37	市道	木960号線	市道	木337号線		木津川市州見台5丁目1-10北西	州見台小学校	州見台小学校⑦	狭い道路だがスピードの速い車が多いので危険	「スピード落とせ」等の路面表示の設置	○		R7.8	道路に「通学路減速」の路面表示（2箇所）を設置し、安全を確保した	
	194	38	市道	木820号線	市道	木920号線	州見台小学校西側	木津川市州見台1丁目32西側	州見台小学校	州見台小学校⑧	小学校前の道路であるが、スピードの速い車が多いので危険	「スピード落とせ」等の路面表示の設置	○		R7.8	道路に「速度落せ」と矢羽型減速マークの路面表示を設置し、安全を確保した	
	195	39	市道	木1003号線	市道	木1212号線		木津川市州見台6丁目10-1東側	州見台小学校	州見台小学校⑨	◇マークが消えかけており、視認性が悪く危険	◇マークの引き直し	○		R8.3	◇マークを引き直し、安全を確保した	
	196	40	市道	木800号線	市道	木337号線		木津川市州見台4丁目1-11北側	州見台小学校	州見台小学校⑩	横断歩道が消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道の引き直し	○				
	197	41	市道	木337号線	市道	木958号線		木津川市州見台3丁目16-4西側	州見台小学校	州見台小学校⑪	道路が急な下り坂であり、スピードの速い車が多いので危険	「スピード落とせ」の路面表示の設置	○				
	198	42	市道	木1539号線	市道	木800号線		木津川市城山台2丁目2-4北西	城山台小学校	城山台小学校⑬	横断歩道が消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道の引き直し	○				
	199	43	市道	木1366号線	市道	木1302号線		木津川市城山台5丁目30-1北側	城山台小学校	城山台小学校⑭	横断歩道が消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道の引き直し	○		R8.3	横断歩道を引き直し、安全を確保した	
	200	44	市道	木1375号線	市道	木1302号線		木津川市城山台5丁目27-1北側	城山台小学校	城山台小学校⑮	停止線、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	停止線、「止まれ」の引き直し	○		R7.7	停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した	
	201	45	市道	木1434号線	市道	木1302号線		木津川市城山台10丁目34-4西側	城山台小学校	城山台小学校⑯	横断歩道、停止線、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道、停止線、「止まれ」の引き直し	○		R8.3	横断歩道、停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した	
	202	46	市道	木800号線	市道	木1304号線 木852号線	城山台中央交差点	木津川市城山台1丁目15-5南東	城山台小学校	城山台小学校⑰	交差点を横断する児童と車の接触事故を防ぐため、歩車分離式信号に変更	歩車分離式信号機への変更	○		R8.3	右折分離式信号機に変更し、安全を確保した	
	203	47	市道	木800号線	市道	木1302号線 木1301号線	城山台南交差点	木津川市城山台13丁目25-5北東	城山台小学校	城山台小学校⑱	横断歩道が消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道の引き直し	○				
	204	48	市道	木1304号線	市道	木1310号線 木1383号線		木津川市城山台7丁目3-2東側及び城山台6丁目2-4西側（2箇所）	城山台小学校	城山台小学校⑲	児童が交差点手前で停止して安全を確認する対策	ストップマットの設置	○		R7.4	歩道にストップマットを設置し、安全を確保した	
	205	49	市道	加3050号線	主要地方道	奈良加茂線		木津川市加茂町駅東1丁目1-6南西角	加茂小学校	加茂小学校⑮	多数の児童が横断する横断歩道であることから、ドライバーへの注意喚起のため横断歩道をカラー化	横断歩道のカラー化	○		R7.12	横断歩道をカラー化し、安全を確保した	
	206	50	市道	加3129号				木津川市加茂町駅西2丁目2-1先	加茂小学校	加茂小学校⑯	道路が狭く危険なので児童の安全確保のため、グリーンラインを設置	グリーンラインの設置	○		R7.12	グリーンラインを設置し、安全を確保した	
	207	51	主要地方道	奈良加茂線			赤田川高田橋北側	木津川市加茂町里成満山100先	加茂小学校	加茂小学校⑰	空地から歩道に草が伸びて児童の通行の障害になっており危険	防草シートの設置などの防草対策	○		R7.8	定期的な除草により、安全を確保した	
	208	52	市道	加1-4号線	国道	163号線		木津川市加茂町河原東大門16北東角交差点から南方約85m(野木屋)までの間	恭仁小学校	恭仁小学校⑪	道路が狭く危険なので児童の安全確保のため、グリーンラインを設置	グリーンラインの設置	○		R7.12	グリーンラインを設置し、安全を確保した	
	209	53	市道	加1-4号線	国道	163号線		木津川市加茂町河原東大門16西側水路	恭仁小学校	恭仁小学校⑫	深い溝に児童が転落するおそれがあり危険	ボール等転落注意を促す設備の設置	○		R7.8	深い溝以内にラバーボールを設置し、安全を確保した	
	210	54	市道	加1052号線	市道	加1067号線		木津川市加茂町岡崎考16先	恭仁小学校	恭仁小学校⑬	横断歩道、◇マークが消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道、◇マークの引き直し	○		R8.3	横断歩道、◇マークを引き直し、安全を確保した	
	211	55	市道	加4016号線	市道	加4005号線		木津川市南加茂台12丁目10-18北東角交差点から南方	南加茂台小学校	南加茂台小学校⑦	抜け道であり、スピードの速い車が多く危険	「スピード落とせ」等の路面表示の設置	○		R7.8	「通学路減速」及び矢羽型減速マークを設置し、安全を確保した	
	212	56	市道	加4046号線	市道	加4032号線		木津川市南加茂台11丁目14-1北西角	南加茂台小学校	南加茂台小学校⑧	停止線、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	停止線、「止まれ」の引き直し	○		R8.3	停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した	
	213	57	市道	加4044号線	市道	加4032号線		木津川市南加茂台11丁目13-1北西角	南加茂台小学校	南加茂台小学校⑨	停止線、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	停止線、「止まれ」の引き直し	○		R8.3	停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した	
214	58	市道	加4045号線	市道	加4032号線		木津川市南加茂台11丁目11-1北西角	南加茂台小学校	南加茂台小学校⑩	停止線、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	停止線、「止まれ」の引き直し	○		R8.3	停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した		
215	59	市道	加4005号線	市道	加4032号線		木津川市南加茂台11丁目9-22北西	南加茂台小学校	南加茂台小学校⑪	停止線、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	停止線、「止まれ」の引き直し	○		R8.3	停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した		
216	60	市道	加4003号線	市道	加4032号線		木津川市南加茂台11丁目2-1北西角	南加茂台小学校	南加茂台小学校⑫	停止線、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	停止線、「止まれ」の引き直し	○		R8.3	停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した		

# 対策箇所一覧表

令和8年3月

点検箇所										対策実施内容	整備期間		対策結果	備 考			
年度	一連番号	年度別番号	主路線名		従路線名		交差点名等	所在地	校園別	対策箇所図番	課題内容	対 策 (案)	短期		中～長期	完了日	
令和7年度	217	61	市道	加4006号線	市道	加4032号線		木津川市南加茂台7丁目8-1北西角	南加茂台小学校	南加茂台小学校 ⑬	停止線、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	停止線、「止まれ」の引き直し	○		R8.3	停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した	
	218	62	市道	加4045号線	市道	加4032号線		木津川市南加茂台7丁目6-19北西角	南加茂台小学校	南加茂台小学校 ⑭	停止線、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	停止線、「止まれ」の引き直し	○		R8.3	停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した	
	219	63	市道	加4068号線	市道	加4023号線		木津川市南加茂台5丁目10-10北西角	南加茂台小学校	南加茂台小学校 ⑮	停止線、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	停止線、「止まれ」の引き直し	○		R8.3	停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した	
	220	64	市道	加4014号線	市道	加4032号線		木津川市南加茂台8丁目5-7南東角	南加茂台小学校	南加茂台小学校 ⑯	停止線、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	停止線、「止まれ」の引き直し	○		R8.3	停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した	
	221	65	市道	加4005号線	市道	加4032号線		木津川市南加茂台12丁目1-10南東角	南加茂台小学校	南加茂台小学校 ⑰	停止線、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	停止線、「止まれ」の引き直し	○		R8.3	停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した	
	222	66	市道	加4003号線	市道	加4032号線		木津川市南加茂台8丁目9-10南東角	南加茂台小学校	南加茂台小学校 ⑱	停止線、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	停止線、「止まれ」の引き直し	○		R8.3	停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した	
	223	67	市道	加4006号線	市道	加4032号線		木津川市南加茂台8丁目3-10南東角	南加茂台小学校	南加茂台小学校 ⑲	停止線、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	停止線、「止まれ」の引き直し	○		R8.3	停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した	
	224	68	市道	加4011号線	市道	加4032号線		木津川市南加茂台8丁目1-9南東角	南加茂台小学校	南加茂台小学校 ⑳	停止線、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	停止線、「止まれ」の引き直し	○		R8.3	停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した	
	225	69	市道	加4068号線	市道	加4023号線		木津川市南加茂台6丁目7-10南東角	南加茂台小学校	南加茂台小学校 ㉑	停止線、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	停止線、「止まれ」の引き直し	○		R8.3	停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した	
	226	70	市道	加4014号線	市道	加4023号線		木津川市南加茂台6丁目5-7南東角	南加茂台小学校	南加茂台小学校 ㉒	停止線、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	停止線、「止まれ」の引き直し	○		R8.3	停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した	
	227	71	市道	加4013号線	市道	加4032号線		木津川市南加茂台8丁目1-8北側	南加茂台小学校	南加茂台小学校 ㉓	横断歩道が消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道の引き直し	○		R8.3	横断歩道を引き直し、安全を確保した	
	228	72	市道	山202号線				木津川市山城町上狛の場19-18東側	上狛小学校	上狛小学校 ⑩	「通学路減速」の路面表示が消えかけており、視認性が悪く危険	「通学路減速」の引き直し	○		R7.12	「通学路減速」の路面表示を引き直し、安全を確保した	
	229	73	市道	山202号線				木津川市山城町上狛西作り道7東側	上狛小学校	上狛小学校 ⑪	「通学路減速」の路面表示が消えかけており、視認性が悪く危険	「通学路減速」の引き直し	○		R7.12	「通学路減速」の路面表示を引き直し、安全を確保した	
	230	74	市道	山287号線				木津川市山城町榑井縄手3-2西側	上狛小学校	上狛小学校 ⑫	「通学路減速」の路面表示が消えかけており、視認性が悪く危険	「通学路減速」の引き直し	○		R7.12	「通学路減速」の路面表示を引き直し、安全を確保した	
	231	75	市道	山287号線				木津川市山城町榑井学校前5-2東側	上狛小学校	上狛小学校 ⑬	「通学路減速」の路面表示が消えかけており、視認性が悪く危険	「通学路減速」の引き直し	○		R7.12	「通学路減速」の路面表示を引き直し、安全を確保した	
	232	76	市道	山287号線				木津川市山城町上狛学校13西側	上狛小学校	上狛小学校 ⑭	「通学路減速」の路面表示が消えかけており、視認性が悪く危険	「通学路減速」の引き直し	○		R7.12	「通学路減速」の路面表示を引き直し、安全を確保した	
	233	77	市道	山287号線	市道	山275号線		木津川市山城町上狛学校13西側	上狛小学校	上狛小学校 ⑮	普通車の違反者車両による通り抜けが多く危険	規制予告標識「軽・二輪・小特を除くこの先200m」の設置	○				
	234	78	市道	山17号線	主要地方道	上狛城陽線	天神川光明橋北側	木津川市山城町綺田中浜2-1南方	榑倉小学校	榑倉小学校 ⑨	停止線、「止まれ」が消えかけており、視認性が悪く危険	停止線、「止まれ」の引き直し	○		R8.3	停止線、「止まれ」を引き直し、安全を確保した	
	235	79	市道	山268号線	市道	山47号線		木津川市山城町平尾中川原2南側	榑倉小学校	榑倉小学校 ⑩	横断歩道、◇マークが消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道、◇マークの引き直し	○		R8.3	横断歩道、◇マークを引き直し、安全を確保した	
	236	80	市道	山227号線				木津川市山城町平尾西古川6-4北側	榑倉小学校	榑倉小学校 ⑪	「通学路減速」の路面表示が消えかけており、視認性が悪く危険	「通学路減速」の引き直し	○				
237	81	市道	山227号線				木津川市山城町平尾中古川76北側	榑倉小学校	榑倉小学校 ⑫	「通学路減速」の路面表示が消えかけており、視認性が悪く危険	「通学路減速」の引き直し	○					
238	82	市道	山227号線				木津川市山城町平尾中古川121南側	榑倉小学校	榑倉小学校 ⑬	「通学路減速」の路面表示が消えかけており、視認性が悪く危険	「通学路減速」の引き直し	○					
239	83	主要地方道	上狛城陽線				木津川市山城町綺田戸田家35-1北方	榑倉小学校	榑倉小学校 ⑭	「通学路減速」の路面表示が消えかけており、視認性が悪く危険	「通学路減速」の引き直し	○		R7.11	「通学路減速」の路面表示を引き直し、安全を確保した		
240	84	町道	乾谷・山田線	町道	山田27号線		精華町山田下川原34東側	木津第二中学校	木津川台小学校 ①	自転車と通学する生徒の飛び出しに注意することをドライバーに注意喚起する対策	啓発看板の設置	○		R7.4	「あっ！とびだし注意」の啓発看板を設置し、安全を確保した		

# 対策箇所一覧表

令和8年3月

点 検 箇 所										対策実施内容	整備期間		対策結果	備 考		
年度	一連番号	年度別番号	主路線名		従路線名		交差点名等	所在地	校園別	対策箇所図番	課題内容	対 策 (案)	短期		中～長期	完了日
令和7年度	241	85	市道	山230号線				木津川市山城町北河原内畑42付近	山城中学校	上狛小学校 ③	狭い下り坂の道路であるが、スピードの速い車が多く、自転車もスピードが出て危険	車両に減速を促す路面表示と自転車走行レーンの路面表示の設置	○		R7.8	「通学路減速」と矢羽型減速マークの路面表示、「自転車スピード落とせ」の啓発看板を設置し、安全を確保した
	242	86	市道	木820号線	市道	木920号線	州見台小学校西側	木津川市州見台1丁目31-1南東角	みかのはら幼稚園	州見台小学校 ④	横断歩道、◇マークが消えかけており、視認性が悪く危険	横断歩道、◇マークの引き直し	○		R8.3	横断歩道、◇マークを引き直し、安全を確保した