

平成30年度 橋梁定期点検結果(2巡目点検)

橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検記録 判定区分	前回の点検結果	
							実施年度	判定区分
井平尾農道橋	(イビラオオウドウキョウ)	市道加1092号線	2010	23.8	3.5	I	27	II
山桜2号歩道橋	(ヤマザクラニコウホドウキョウ)	市道木774号山桜の道	1987	26	3.9	II	27	II
赤松歩道橋	(アカマツホドウキョウ)	市道木770号赤松の道	1988	27	3.9	II	27	II
姫子橋	(ヒメコバシ)	市道木409号相楽吐師線	1979	31.2	14.4	III	27	II
東西幹線歩道橋	(トウサインセンホドウキョウ)	市道木777号兜台歩29号線	1986	33.5	3.9	II	27	II
エゴノキ2号歩道橋	(エゴノキニコウホドウキョウ)	市道木771号エゴノキの道	1989	33.8	3.9	II	27	II
山桜1号歩道橋	(ヤマザクライチコウホドウキョウ)	市道木774号山桜の道	1985	40	3.9	II	27	II
ニセアカシア1号歩道橋	(ニセアカシアイチコウホドウキョウ)	市道木376号ニセアカシアの道	1985	44	3.9	II	27	II
ニセアカシア2号歩道橋	(ニセアカシアニコウホドウキョウ)	市道木376号ニセアカシアの道	1988	46.9	3.9	II	27	II
山桃歩道橋	(ヤマザクラホドウキョウ)	市道木772号山桃の道	1987	60	3.9	II	27	II
州見橋1号橋	(クニミハシ1コウキョウ)	市道木800号東中央線	1994	67.5	16.6	II	27	II
州見橋2号橋	(クニミハシ2コウキョウ)	市道木800号東中央線	1994	67.5	19.6	II	27	II
四ツ岩幹線歩道橋	(ヨツイワカンセンホドウキョウ)		1990	72.4	2.4	II	H30が初回点検	
東中央線3号橋	(ヒガシチュウオウセンサンゴウキョウ)	市道木800号東中央線	1996	98.3	9.1	II	27	II
東中央側道1号線1号橋	(ヒガシチュウオウセンソクドウイチコウセンイチコウキョウ)	市道木850号東中央側道1号線	1996	99.4	9.3	II	27	II
東中央側道2号線2号橋	(ヒガシチュウオウセンソクドウニコウセンニコウキョウ)	市道木851号東中央側道2号線	1996	106.4	10.5	II	27	II